

Акт обследования

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №57 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Нормы Федерального закона № 419-ФЗ	Показатели оценки	выполненные мероприятия
Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	Установлено соблюдение норм	надомное обучение - 0 дистанционное обучение: кол-во оборудования - 0 / кол-во обучающихся детей - 0
	Выявлено несоблюдение норм	
Проведение инструктирования/обучения сотрудников в условиях предоставления услуг инвалидам	Установлено соблюдение норм	все сотрудники - 49 человек
	Выявлено несоблюдение норм	
Выделение на стоянку не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования	Установлено соблюдение норм	выполняется
	Выявлено несоблюдение норм	
Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги	Установлено соблюдение норм	имеется
	Выявлено несоблюдение норм	
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Установлено соблюдение норм	Приказ № 53-1-У от 09.01.2017
	Выявлено несоблюдение норм	
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров и предоставлении им услуг	Установлено соблюдение норм	Приказ № 53-2-У от 09.01.2017
	Выявлено несоблюдение норм	
Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	Установлено соблюдение норм	Имеются желтые полосы около входных лестниц, пандусов, знаки «инвалид», звонок на входе 1 этажа выведен кабинет завхоза.
	Выявлено несоблюдение норм	
Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля	Установлено соблюдение норм	Не имеется
	Выявлено несоблюдение норм	Не имеется
Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	Установлено соблюдение норм	Не предоставляются
	Выявлено несоблюдение норм	
Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	Установлено соблюдение норм	пандус - соответствует, входная дверь №1, высота порога, размеры тамбура - соответствуют.
	Выявлено несоблюдение норм	Выход из тамбура: дверной порог - не соответствует

Руководитель



Л.С. Федотова